

リモートコントローラ

RT-62A

取扱説明書

お買い上げいただきましてありがとうございました。 ご使用の前に、この取扱説明費をよくお読みのうえ、説明どおり正しくお使いください。 また、この取扱説明費は大切に保管してください。

株式会社 ニッケテクノシステム NIKKE TECHNO SYSTEM CO.,LTD.

保証について

このたびは、当社計測器をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用に際し、本器の性能を十分に発揮していただくために、本説明書を最後までお読みいただき、正しい使い方により、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

お買い上げの明細書(納品書、領収書等)は保証書の代わりとなりますので、大切に保管してください。

サービスに関しましては、お買い上げいただきました当社代理店(取扱店) にお問い合わせくださいますようお願い致します。

なお、商品についてご不明な点がございましたら、当社の各営業所までお 問い合わせください。

保 証

当社計測器は、正常な使用状態で発生する故障に ついて、お買い上げの日より1ヵ年無償修理を致します。

保証期間内でも次の場合は有償修理になります。

- 1. 火災、天災、異常電圧等による故障、損傷。
- 2. 不当な修理、調整、改造がなされた場合。
- 3. 取扱いが不適当なために生ずる故障、損傷。
- 4. 故障が本製品以外の原因による場合。
- 5. お買い上げ明細書類のご提示がない場合。

この保証は日本国内で使用される場合にのみ有効です。

※ 本説明書中に①マークが記載された項目があります。 この①マークは本器を使用されるお客様の安全と本器を破壊と損傷 から保護するために大切な注意項目です。良くお読みになり正しくご 使用ください。 本器は計測器を手元で遠隔操作するためのリモートコントローラーです。 4 ビットの、バイナリ信号を用いた制御系を 2 系統内蔵しており、16種類のレンジやモードを、8 ステップまで別々に、また、1 系統の制御系を16ステップまで、任意にプログラムして、プッシュスイッチで、切替えることができます。

工場における生産調整工程や検査,実験等,一定の手順で測定を行う場合に使用しますと,作業者の操作が簡単,単純になり,労力や作業時間を軽減し,測定ミスの防止に役立ちます。

本器はBCD、パイナリ信号でコントロールする制御系に直接接続することも可能です。(本器出力は負論理です。)

特

長

- (I)制御できるレンジまたはモード数が16あり、その中の1つを設定します。出力するプログラムを最大16まで作ることができ、8個のプッシュスイッチで8ステップまで、さらにスライドスイッチを切替えて16ステップまで、レンジまたはモードを切替えることができます。
- (2)本器は2系統の制御および出力系を内蔵しており、同時に2つの機器を制御できます。しかもグランドも別々なので、グランドを共通にしたくない機器をフローティングの状態で制御できます。(この場合は8ステップまでです。)
- (3)プログラムの際、同一レンジまたは、モードを8つまで重複設定できます。
- (4)ストロークの短い、ソフトフィーリングのプッシュスイッチを採用していますので長時間使用しても疲れません。

- (5)LEDランプにより選定されたステップの位置が表示されます。
- (6)接続コードを左、右および後方から引出すことができますので、本器を使用する場 所に応じて操作しやすい位置に設定できます。
- (7)本体底部のネジ孔を利用して、操作する場所に固定することができます。

ステップ切替方式 プッシュスイッチおよびスライドスイッチ式

4 ビット負論理 (A, B, C, D) 出力 データ

> ストローブ デコーダ制御用信号2ビット(G1, G2)

> > ①パネル・リモート切替スイッチにより切替。"PANEL"で HIGH(開放), "REMOTE"でLOW。

> > ②プリント板上のコネクタP4, P5により切替, ON側(2,3番 ショート)でLOW. OFF側(1.2番ショート)でHIGH(開放)。

パネル・リモート切替 パネル・リモート切替信号 1 ビット(R)

パネル・リモート切替信号スイッチ"PANEL"でHIGH(開放)。

"REMOTE"でLOW。(表3参照)

+ 5 V (約10mA) 電源電圧

外部接続機器より供給(LED点灯用)

0~50℃. 湿度80%(R.H)以下 使用温湿度範囲

 $190W \times 34(47)H \times 110D(mm)$ 寸法

()内は突起物を含む。

重 量 1.0kg

付属品 取扱説明書

表2 出力データ

LOWとなる	出		カ	
番 号	Α	В	С	D
1	L	Н	Н	Н
2	Н	L	Н	H
3	L	L	Η	Ι
4	Ι	H	L	Ι
5	L	Н	L	Ι
6	Н	L	L	Н
7	L	L	L	Н
8	Н	Н	Н	L


LOWとなる		出	カ	
番 号	Α	В	С	D
9	L	Н	Н	L
10	Н	L	Н	L
11	L	L	Н	L
12	Н	Н	L	L
13	L	Н	L	L
14	Н	L	L	L
15	L	L	L	L
16	Н	Н	Н	Н

表 3

信号	信号	(R)	ストローブG2	
スイッチ①	CH1	CH2	CH1	CH2
パネル	Н	Н	Н	Н
リモート 1~8	L	L	L	L
リモート 9~16	L	L	٦	*

G1については、"プログラムの方法および使用法を参照してください。 *CH1のグランドに結線されます。

パネル面の説明



パネル・リモート切替 本器で測定器をコントロールする場合、測定器本体のパネ スイッチ ル操作で使用する場合"PANEL"にします。スイッチを "REMOTE] ~ ? "にすると, 2つの測定器を別々にコ :ステップ l(n) ントロールできます。スイッチを"REMOTE $9\sim16$ "に すると、1 つの測定器を 1 ~ 8 とあわせて16ステップ :ステップ まで設定し、コントロールできます。 $9 \sim 16$ プッシュスイッチ ツマミを押して、1~8 および9~16のステップを選定し (ステップ) ます。

3	ステップ表示LED	パネル・リモート切替スイッチ $①$ の $1\sim 8$, $9\sim 16$ に対応して,選定されたステップのLEDが点灯して, $1\sim$
4	ステップ番号	8, 9〜16のステップを示します。パネル・リモート切替 スイッチ①がパネルのときは点灯しません。
(5)	上蓋	プログラムの際上蓋取付ボタン⑥を引いて取外します。 裏面にプログラム図が記載されています。
6	上蓋取付ボタン	ボタンを引くと上蓋⑤を取外すことができます。
7	目隠しキャップおよび 接続コード引出し孔	この孔からコード⑧を引き出します。
8	接続コード	24ピン接続コードです。
9	接続コード固定ねじ	
(1)	プラグ	24ピンアンフェノール

取 付 方 法

- (1)本器には接続コード⑧の引き出し位置が3ヶ所あります。取付位置を変える時は、接続コード止めねじ⑨をはずし、希望する位置からコードを引き出し、ねじ止めしてください。目隠しキャップ⑦は、空き孔に入れます。
- (2)本器のゴム脚を取外しますと、ねじ穴が切られています。このねじ穴を利用してM 3のネジを使い、板等を貫通させて取付けることができます。

本体内各部の説明

上蓋⑤を黒色の上蓋ボタン⑥を引いて取り外します。

上蓋⑤の裏面にプログラム図が付いていますから、このプログラム図、図2、プログラムの方法および使用方法をご覧ください。

本体内部は、図2のようになっています。CH1の番号1~16(P101~P116)とCH2 (P201~P216)が、各々プログラム図に対応しています。

番号 1~16 は、当社の電圧計では、プログラム図のように各々測定レンジに対応し、他の計測器では、それぞれのモードに対応します。

P6はCH1側のプログラム用コモンコネクタです。コードの色は、1=茶、2=赤、

3=橙、4=黄、5=緑、6=青、7=紫、8=灰となっております。各番号はプッシュスイッチ②の $1\sim$ 8 に対応しています。P7はCH2側のプログラム用コモンコネクタです。P6 と同様に $1\sim$ 8 に対応し、かつ $9\sim$ 16 にも対応します。




図 2

PANEL, REMOTE $1 \sim 8$ およびREMOTE $9 \sim 16$ における状態は表4のようになっています。パネル・リモート切替スイッチ①を $1 \sim 8$ にして、CH1とCH2の2系統をグランドを別々にして、即ちフローティング状態で、使用する場合、パネル・リモートスイッチ①を $9 \sim 16$ にしますとフローティンググランドが接続されてしまいますので注意してください。

表 4

パネル・リモー トスイッチ①	出力	操	作	プッシュスイッチ ②のステップ	備考
PANEL	CH1	パネル			
PANEL	CH2	パネル			
REMOTE	CH1	リモート		1~8	フローティング
1 ~ 8	CH2	リモート		1~8	74-7129
пемоте 9 ~ 16	CH1	リモート コネクタP6はTTLレ/ GH"(約 2.5V)となる。 P7をCH1側の番号1~ しプログラムする。	コネクタ	9~16	CH1のみ使用 .
	CH2	使用できません。	(注1)		

⁽注1) "プログラムの方法および使用法" —(2)に従ってプログラムした場合, CH2側出力 (P3の端子13~24) は機器と結線しないでください。

コネクタP4, P5は, ともにON側に結線しますと, グランドに接続されてLOW状態となり, OFF側でHIGH(開放)となり, P4はCH1側, P5はCH2側の制御系のオプションの動作をSTROBEでコントロールできます。

OP-4の場合は、デコーダに74LS154を使っていますので、ON側でリモート可能となり、OFF側では、デコーダ出力がすべてHIGHとなり、パネル・リモートスイッチ①が、リモート状態であっても、いずれも設定されていない状態と同じことになります。 (例えば、74LS138をデコーダに使用する場合は G_1 ENABLEがHIGHで動作しますから、P4、P5はOFF側に設定し、 G_2 ENABLEはパネル・リモートスイッチ回路に結線してください。)

プログラムの方法および使用法

一 注意·

プログラムを行うときは、機器の電源を切るかまたはパネル・リモート切替スイッチ①を"PANEL"にたおしてください。

(1)パネル・リモート切替スイッチ(1)の 1~8 を使用する場合

2つの系統(OH1, CH2)をもつ測定器をコントロールする時は、CH1をコネクタ P6で、CH2をコネクタ P7を使って各々プログラムします。 1 系統だけを使用する場合はCH1だけコネクタ P6を使ってプログラムします。プッシュスイッチ② $\mathbb{I} \sim \mathbf{8}$ の \mathbb{I} ,即ちステップ 1 は,コネクタ P6の 1 = 茶色コードでプログラムし,順次ステップ 8 までプログラムします。

(2)パネル・リモート切替スイッチ(1)の $(9 \sim 16)$ を使用する場合

ステップ $1 \sim 16$ のうち,ステップ $1 \sim 8$ は(1)のようにして使用します。ステップ $9 \sim 16$ は,以下のようにプログラムして使用します。

CH1 側の番号 $1\sim16(P101\sim116)$ には、コネクタ P6 を使って、ステップ $1\sim8$ までプログラムされているものとします。ステップ $9\sim16$ は、コネクタ P7 を CH1 側の番号 $1\sim16(P101\simP116)$ に接続してプログラムします。

P7の1=茶色コードは,ステップ9に対応します。順次ステップ16まで各々対応していますので,ステップ9から16までプログラムして下さい。

(3)電子電圧計をリモートコントロールする場合

番号1~16は、各々"1"=10 μ V、"2"=30 μ V、……"16"=300Vレンジに対応しています。

例えば、ステップ 1 をプログラムする場合、測定レンジを CH1 を 1V、CH2 を 3V に 設定したい時には、CH1 側のコネクタ P6 の 1 = 茶色コードのピンコネクタを CH1 側 の番号11のピン群 (P111) に結線し、CH2側のコネクタP7の 1 = 茶色コードについて いるピンコネクタを CH2 側の番号 12 のピン群 (P212) に結線します。同様にして、他 のステップもプログラムします。パネル・リモート切替スイッチ $9 \sim 16$ を使うと きは(2)を参照してプログラムします。

また使わないステップは、コントロールする電圧計の最大電圧レンジに設定してください。

使用上のご注意

- (I)接続または取外す場合は、測定器の電源を切って行ってください。やむをえない場合はモード切替スイッチを"PANEL"の位置にしてプラグを着脱してください。
- (2)同時に2つ以上のプッシュスイッチを押さないでください。誤動作や破損の原因に なります。
- (3)本器を接続した場合、外来ノイズの影響を受けることがあります。

株式会社 ニッケテクノシステム

〒194-0004 東京都町田市鶴間 1850-1 http://www.texio.jp/

アフターサービスに関しては下記サービスセンターへ サービスセンター 〒194-0004 東京都町田市鶴間 1850-1 TEL.042-788-4840